



Foto N° 01: Vista del Residente verificando la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

[Signature]
MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 60813
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB

[Signature]
 Ing. FERNANDO MARTIN PAIVA
 JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 39663




Foto N° 02: Vista vaceo concreto $F_c=210 \text{ Kg/cm}^2$ en columnetas y viguetas de confinamiento en el módulo "D" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 03: Vista del encofrado de vigas tímpanos en el módulo "F" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Maraón - Loreto"


 MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 60813
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB


 Ing. FERNANDO MARTIN PAIVA
 JEFE DE SUPERVISION - CIP 39863



Foto N° 04: Vista del desencofrado de vigas de amarre en el módulo "A" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Maraón - Loreto"



Foto N° 05: Vista del andamiaje para el encofrado y asentado ladrillos del tímpano en el módulo "F" de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 60813
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FERNANDO MARTIN PAIVA
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 39863




Foto N° 06: Vista del andamiaje para el encofrado de la viga de amarre del módulo "F" de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 07: Vista del tímpano del módulo "F" de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Maraón - Loreto"

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 60013
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FERNANDO MARTIN PAIVA
 JEFE DE SUPERVISION - CIP 39663



Foto N° 08: Vista del andamiaje para el encofrado de la viga de amarre del módulo "F" de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Maraón - Loreto"




Foto N° 09: Vista del vaceo de concreto $F_c=210 \text{ Kg/cm}^2$ en columnas del módulo "E" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 60613
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CE

Ing. FERNANDO MARTIN PAIVA
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 39663




Foto N° 10: Vista del andamiaje para el encofrado y asentado ladrillos del típano en los módulos "B" y "C" de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"




Foto N° 09: Vista del vaceo de concreto $F_c=210 \text{ Kg/cm}^2$ en columnas del módulo "E" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 60613
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CE

Ing. FERNANDO MARTIN PAIVA
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 39663



Foto N° 10: Vista del andamiaje para el encofrado y asentado ladrillos del tímpano en los módulos "B" y "C" de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 13: Vista de la colocación de acero y encofrado de vigas de amarre en el módulo "B" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"


MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 60813
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB

 Ing. **FERNANDO MARTIN PAIVA**
 JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 39663



Foto N° 14: Vista del asentado de ladrillo de arcilla tipo sogá en el módulo "D" de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"