



FOTO N°01: Residente y Supervisor verificando trabajos ejecutados en obra .



FOTO N°02: Residente y Supervisor verificando trabajos ejecutados en obra.

CONSORCIO SANTA ROSA I

Arq. Rubel Fezy Castro  
Representante Cliente

CONSORCIO SANTA ROSA I

Arq. [Signature]  
Representante Cliente

CONSORCIO SUPERVISOR BALSAPUERTO

Ing. CECILIA ADISLAY DELGADO VASQUEZ  
CIP. N° 65589  
JEFE DE SUPERVISION





FOTO N°03: Residente y Supervisor verificando trabajos ejecutados en obra.




FOTO N°04: Residente y Supervisor verificando trabajos ejecutados en obra.

Arq. Rusbel Fern y Castro  
Representante Contratista

CONSORCIO SANTA ROSA

CONSORCIO SUPERVISOR BALSAPUERTO

Ing. GEICEN BLADISLAV DELGADO VASQUEZ  
CIP. N° 65589  
JEFE DE SUPERVISIÓN





FOTO N°05: ENCOFRADO VIGA DE CIEMENTACIÓN MODULO N°11




FOTO N°06: CERCO PERIMÉTRICO CALLE 7 DE FEBRERO.

CONSORCIO SANTA ROSA I

Arq. Rusbel Fez y Castro  
Representante Contratista

CONSORCIO SANTA ROSA II

Arq. Wilfredo Rodríguez Méndez  
Representante Contratista

CONSORCIO SUPERVISOR BALSAPUERTO

Ing. GILCEN BLADISLAV BELGADO VASQUEZ  
CIP. N° 65589  
JEFE DE SUPERVISIÓN






FOTO N°07: TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO N°05



FOTO N°08: ENCOFRADO DE VIGAS MODULO N°01

CONSORCIO SANTA ROSA S

*[Signature]*  
Arq. Ruzbelberry Castro  
Representante Común

CONSORCIO SANTA ROSA S

*[Signature]*  
Arq. Ruzbelberry Castro  
Representante Común

CONSORCIO SUPERVISOR BALSAPUERTO

*[Signature]*  
Ing. GEICEN MILANSKY DELGADO VASQUEZ  
CIP. N° 65389  
JEFE DE SUPERVISION