



FOTO N° 01: EN LA VISTA SE OBSERVA AL EQUIPO DE MAQUINARIAS RELISANDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TERRENO.



FOTO N° 02: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL REALIZANDO LOS TRABAJOS DE ABILITACION DE ACERO EN ZAPATAS CONTINUAS PARA MUROS DE CONTENCION



CONSORCIO MORALILLOS-YURIMAGUAS
.....
Ing. Luis Manuel Peralta Ruiz
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 63546

CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
.....
TAPULLIMA GÁLVEZ FERNANDO
REPRESENTANTE COMÚN



FOTO N° 03: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL REALIZANDO LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO EN MUROS DE CONTENCIÓN.





FOTO N° 04: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL REALIZANDO LOS TRABAJOS DE DESENCOFRADO DE MUROS.



CONSORCIO MORALILLOS - YURIMAGUAS

.....
Ing. Luis Manuel Peralta Ruiz
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 63945

.....
CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
TAPULLIMA GÁLVEZ FERNANDO
REPRESENTANTE COMÚN



FOTO N° 05: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL REALIZANDO LA ABILITACION DE PANELES PARA ENCOFRADO EN MUROS DE CONTENCIÓN.



CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
TAPULLIMA GÁLVEZ FERNANDO
REPRESENTANTE COMÚN

FOTO N° 06: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL REALIZANDO LOS TRABAJOS DE VASEADO DE CONCRETO EN MUROS DE CONTENCIÓN.



CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
Ing. Luis Manuel Peralta Ruiz
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 63545



FOTO N° 07: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL TECNICO RELISANDO LAS VERIFICACIONES RESPECTIVAS DE CAMPO.



FOTO N° 08: EN LA VISTA SE OBSERVA EL TRABAJO DE RRELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO.



CONSORCIO MORALILLOS-YURIMAGUAS

.....
Ing. Luis Manuel Peralta Ruiz
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 63548


.....
CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
TAPULLIMA GÁLVEZ FERNANDO
REPRESENTANTE COMÚN



FOTO N° 09: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL HACIENDO EL VACEO DE SOLADO.



FOTO N° 10: EN LA VISTA SE OBSERVA EL VACEADO DE CONCRETO EN SOLADO.



CONSORCIO MORALILLOS / YURIMAGUAS

Luis Manuel Peralta Ruiz
Ing. Luis Manuel Peralta Ruiz
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 63545

Tapullima Gálvez Fernando
CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
TAPULLIMA GÁLVEZ FERNANDO
REPRESENTANTE COMÚN



FOTO N° 11: EN LA VISTA SE OBSERVA LOS TRABAJOS ANCLAJE DE ACERO EN ZAPATA.



FOTO N° 12: EN LA VISTA SE OBSERVA EN VACEADO DE CONCRETO EN ZAPATA.



CONSORCIO MORALILLOS - YURIMAGUAS
Luis Manuel Peralta Ruiz
Ing. Luis Manuel Peralta Ruiz
RESIDENTE DE OBRA
C.P. N° 63545

Tapullima Gálvez Fernando
CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
TAPULLIMA GÁLVEZ FERNANDO
REPRESENTANTE COMÚN



FOTO N° 13: EN LA VISTA SE OBSERVA AL PERSONAL REALIZANDO LOS TRABAJOS DE ANCLADO DE ACERO HORIZONTALES EN MURO.



FOTO N° 14: EN LA VISTA SE OBSERVA EL ALMACEN DONDE ESTAN ACOPIADO LOS MATERIALES QUE SON DISTRIBUIDOS AL LUGAR DE TRABAJO.



CONSORCIO MORALILLOS-YURIMAGUAS
Luis Peralta Ruiz
Ing. Luis Manuel Peralta Ruiz
RESIDENTE DE OBRA
C.P. N° 83545

Fernando Tapullima Gálvez
CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
TAPULLIMA GÁLVEZ FERNANDO
REPRESENTANTE COMÚN



FOTO N° 15: EN LA VISTA SE OBSERVA LA PRESENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE, VERIFICANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO.



FOTO N° 16: EN LA VISTA SE OBSERVA AL EQUIPO TECNICO VERIFICANDO LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO.



CONSORCIO MORALILLOS - YURIMAGUAS
Ing. Luis Manuel Peralta Ruiz
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 63545

CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS
TAPULLIMA GÁLVEZ FERNANDO
REPRESENTANTE COMÚN