




	<p>FOTO 01: ENTIBADO DE TALUD EN TERRENO INESTABLE</p>
		<p>FOTO 02: ENTIBADO DE TALUD EN TERRENO INESTABLE</p> <p>CONSORCIO SUPERVISOR J Y R <i>Luis Vargas Pérez</i> Ing. Luis Vargas Pérez CIP N° 48596 JEFE DE SUPERVISION</p>
		<p>FOTO 03: ENTIBADO DE TALUD EN TERRENO INESTABLE</p> <p><i>[Signature]</i></p>

CONSTRUCTORA PREIMAQ S.A.C.
EDWIN PIO BARRIOS VARGAS
GERENTE GENERAL

[Signature]
Manuel Antonio Yarieque Rojas
Residente
CIP: 78575

PANEL FOTOGRAFICO





		<p>FOTO 04: HABILITACIÓN DE ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN</p>
		<p>FOTO 05: CORTE DE TERRENO MASIVO EN EL MODULO CENTRO CULTURAL</p>
		<p>FOTO 06: CORTE DE TERRENO MASIVO EN EL MODULO CENTRO CULTURAL</p>


 CONSTRUCTORA PREIMAQ S.A.C.
 EDWIN PIO BARRIOS VARGAS
 GERENTE GENERAL






 Manuel Antonio Yarieque Rojas
 Residente
 CIP: 78575


 CONSORCIO SUPERVISOR J Y R
 Ing. Luis Vargas Pérez
 CIP N° 48596
 JEFE DE SUPERVISIÓN





PANEL FOTOGRAFICO

	<p>FOTO 07: CORTE DE TERRENO MASIVO EN EL MODULO CENTRO CULTURAL</p>
	<p>FOTO 08: ACARREO DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO</p> <p><i>[Handwritten signature]</i> CONSTRUCTORA PREIMAO S.A.C. EDWIN PIO BARRIOS VARGAS GERENTE GENERAL</p>
	<p>FOTO 09: ACARREO DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO</p> <p><i>[Handwritten signature]</i> Manuel Antonio Yarieque Rojas Residente CIP: 78575</p>
	<p>FOTO 10: ACARREO DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO</p> <p>CONSORCIO SUPERVISOR J Y R <i>[Handwritten signature]</i> Ing. Luis Vargas Pérez CIP N° 48596 JEFE DE SUPERVISION</p>

PANEL FOTOGRAFICO

	<p>FOTO 11: ACARREO DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO</p>
	<p>FOTO 12: ACARREO DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO</p> <p><i>[Firma]</i> CONSTRUCTORA PREIMAO S.A.C. EDWIN PIO BARRIOS VARGAS GERENTE GENERAL</p>
	<p>FOTO 13: ACARREO DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO</p> <p><i>[Firma]</i> Manuel Antonio Yarieque Rojas Residente CIP: 78575</p>
	<p>FOTO 14: ACARREO DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO</p> <p><i>[Firma]</i> CONSORCIO SUPERVISOR J Y R Ing. Luis Vargas Pérez CIP N° 48596 JEFE DE SUPERVISIÓN</p>





PANEL FOTOGRAFICO

	<p>FOTO 15: CORTE DE TERRENO MASIVO EN EL MODULO CENTRO CULTURAL</p>
	<p>FOTO 16: CORTE DE TERRENO MASIVO EN EL MODULO CENTRO CULTURAL</p>
	<p>FOTO 17: CORTE DE TERRENO MASIVO EN EL MODULO CENTRO CULTURAL</p>
	<p>FOTO 18: CORTE DE TERRENO MASIVO EN EL MODULO CENTRO CULTURAL</p>

[Handwritten signature]
CONSTRUCTORA PREIMAQ S.A.C.
EDWIN PEO BARRIOS VARGAS
GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]
Manuel Antonio Yarieque Rojas
Residente
CIP: 78575

CONSEJO SUPERVISOR J & R
[Handwritten signature]
Ing. Luis Vargas Pérez
CIP: 48596
JEFE DE SUPERVISION




	<p>FOTO 19: ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE</p>
	<p>FOTO 20: CORTE DE TERRENO MASIVO EN EL GIMNASIO</p> <p>CONSORCIO SUPERVISOR J Y R <i>Luis Vargas Pérez</i> Ing. Luis Vargas Pérez CIP N° 48596 JEFE DE SUPERVISIÓN</p>
	<p>FOTO 21: PIEDRA CHANCADA</p> <p>CONSTRUCTORA PREIMAO S.A.C. EDWIN PIO BARRIOS VARGAS GERENTE GENERAL</p>
	<p>FOTO 22: ACARREO DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO</p> <p><i>Manuel Antonio Yarieque Rojas</i> Manuel Antonio Yarieque Rojas Residente CIP: 78575</p>

PANEL FOTOGRAFICO

	<p>FOTO 23: CORTE DE TERRENO MASIVO EN EL GIMNASIO</p> <p><i>Luis Vargas Pérez</i> CONSORCIO SUPERVISOR J Y R</p>
	<p>FOTO 24: CORTE DE TERRENO MASIVO EN EL GIMNASIO</p> <p>Luis Vargas Pérez CIP: 48596 JEFE DE SUPERVISIÓN</p>
	<p>FOTO 25: CORTE DE TERRENO MASIVO EN EL GIMNASIO</p>
	<p>FOTO 26: CORTE DE TERRENO MASIVO EN EL GIMNASIO</p>
	<p>FOTO 27: ACARREO DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO</p> <p><i>Edwin Pío Barrios Vargas</i> CONSTRUCTORA PREIMAQ S.A.C. EDWIN PÍO BARRIOS VARGAS GERENTE GENERAL</p>

Manuel Antonio Yarieque Rojas
Manuel Antonio Yarieque Rojas
Residente
CIP: 78575

PANEL FOTOGRAFICO

	<p>FOTO 28: CORTE DE TERRENO MASIVO EN EL GIMNASIO</p> <p>CONSORCIO SUPERVISOR J Y B <i>Luis Vargas Pérez</i> Ing. Luis Vargas Pérez CIP N° 48596 JEFE DE SUPERVISIÓN</p>
	<p>FOTO 29: ENTIBADO DE TALUD EN TERRENO INESTABLE</p>
	<p>FOTO 30: ENTIBADO DE TALUD EN TERRENO INESTABLE</p>
	<p>FOTO 31: ENTIBADO DE TALUD EN TERRENO INESTABLE</p>

Manuel Antonio Yarieque Rojas
Manuel Antonio Yarieque Rojas
Residente
CIP: 78575

Edwin Pio Barrios Vargas
CONSTRUCTORA PREIMAQ S.A.C.
EDWIN PIO BARRIOS VARGAS
GERENTE GENERAL

PANEL FOTOGRAFICO



CONSORCIO SUPERVISOR J Y R
Luis Vargas Pérez
Ing. Luis Vargas Pérez
CIP N° 48596
JEFE DE SUPERVISIÓN





FOTO 32:
**TRAZO Y REPLANTEO DE EJES
Y NIVELES EN EL MODULO DE
CENTRO CULTURAL**


[Signature]
CONSTRUCTORA PREIMAQ S.A.C.
EDWIN PID BARRIOS VARGAS
GERENTE GENERAL




FOTO 33:
**VERIFICACION DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DE LA
SUPERVISION**

[Signature]
Manuel Antonio Yarieque Rojas
Residente
CIP: 78575

		<p>FOTO 34: TRAZO Y REPLANTEO GENERAL, NIVELACION, EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA VIGA DE CIMENTACIÓN</p>
		<p>FOTO 35: TRAZO Y REPLANTEO GENERAL, NIVELACION, EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA VIGA DE CIMENTACION</p> <p style="text-align: right;">  CONSTRUCTORA PREIMAO S.A.C. EDWIN PIO BARRIOS VARGAS GERENTE GENERAL </p>
		<p>FOTO 36: VACEADO DE SOLADO PARA VIGA DE CIMENTACION EN EL MODULO DEL CENTRO CULTURAL</p>

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R

 Ing. Luis Vargas Pérez
 CIP N° 48596
 JEFE DE SUPERVISIÓN


 Manuel Antonio Yarieque Rojas
 Residente
 CIP: 78575

PANEL FOTOGRAFICO