



FOTO 01:
CHARLA DE SEGURIDAD



FOTO 02:
CHARLA DE SEGURIDAD



FOTO 03:
CHARLA DE SEGURIDAD

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R
[Signature]
Ing. Luis Vargas Pérez
CIP N° 48596
JEFE DE SUPERVISIÓN

[Signature]




FOTO 04:
ENCOFRADO DE MURO
ARMADO DEL CENTRO
CULTURAL



FOTO 05:
ENCOFRADO DE MURO
ARMADO DEL CENTRO
CULTURAL



FOTO 06:
ENCOFRADO DE MURO
ARMADO DEL CENTRO
CULTURAL

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R

Ing. Luis Vargas Pérez
CIP N° 48596
JEFE DE SUPERVISIÓN



PANEL FOTOGRAFICO



FOTO 07:
ENCOFRADO DE MURO
ARMADO DEL CENTRO
CULTURAL





FOTO 08:
ENCOFRADO DE MURO
ARMADO DEL CENTRO
CULTURAL



FOTO 09:
ENCOFRADO DE MURO
ARMADO DEL CENTRO
CULTURAL

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R


Ing. Luis Vargas Pérez
CIP N° 48596
JEFE DE SUPERVISIÓN



PANEL FOTOGRAFICO



FOTO 10:
ENCOFRADO DE MURO
ARMADO DEL CENTRO
CULTURAL




FOTO 11:
ENCOFRADO DE MURO
ARMADO DEL CENTRO
CULTURAL



FOTO 12:
ENCOFRADO DE MURO
ARMADO DEL CENTRO
CULTURAL

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R

 Ing. Luis Vargas Pérez
 CIP N° 48596
 JEFE DE SUPERVISIÓN






FOTO 13:
ENCOFRADO DE MURO
ARMADO DEL CENTRO
CULTURAL



FOTO 14:
VACEO DE MURO ARMADO
F'C=210 KG/CM2 DEL
CENTRO CULTURAL



FOTO 15:
VACEO DE MURO ARMADO
F'C=210 KG/CM2 DEL
CENTRO CULTURAL

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R

 Ing. Luis Vargas Pérez
 CIP N° 48596
 JEFE DE SUPERVISIÓN



FOTO 16:
VACEO DE MURO ARMADO
F'C=210 KG/CM2 DEL
CENTRO CULTURAL



FOTO 17:
VACEO DE MURO ARMADO
F'C=210 KG/CM2 DEL
CENTRO CULTURAL

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R

 Ing. Luis Vargas Pérez
 CIP N° 48596
 JEFE DE SUPERVISIÓN


 Manuel Antonio Yarieque Rojas
 Residente



FOTO 18:
VACEO DE MURO ARMADO
F'C=210 KG/CM2 DEL
CENTRO CULTURAL



FOTO 19:
VACEO DE MURO ARMADO
F'C=210 KG/CM2 DEL
CENTRO CULTURAL



FOTO 20:
VACEO DE SOLADO DE
ZAPATAS Y VIGA DE
CIMENTACION DEL CENTRO
CULTURAL

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R

Luis Vargas Pérez
Ing. Luis Vargas Pérez
CIP N° 48596
JEFE DE SUPERVISIÓN

PANEL FOTOGRAFICO



FOTO 21:
VACEO DE SOLADO DE
ZAPATAS Y VIGA DE
CIMENTACION DEL CENTRO
CULTURAL



FOTO 22:
VACEO DE SOLADO DE
ZAPATAS Y VIGA DE
CIMENTACION DEL CENTRO
CULTURAL






FOTO 23:
VACEO DE SOLADO DE
ZAPATAS Y VIGA DE
CIMENTACION DEL CENTRO
CULTURAL

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R

Luis Vargas Pérez
Ing. Luis Vargas Pérez
CIP N° 48596
JEFE DE SUPERVISIÓN

[Handwritten signature]

	<p>FOTO 24: COLOCACION DE ACERO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN EN EL CENTRO CULTURAL</p>
	<p>FOTO 25: COLOCACION DE ACERO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS EN EL CENTRO CULTURAL</p>
	<p>FOTO 26: COLOCACION DE ACERO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN, ZAPATAS Y COLUMNAS EN EL CENTRO CULTURAL</p> <p>CONSORCIO SUPERVISOR J Y R  Ing. Luis Vargas Pérez CIP N° 48596 JEFE DE SUPERVISIÓN</p>







FOTO 27:
COLOCACION DE ACERO EN
VIGAS DE CIMENTACIÓN,
ZAPATAS Y COLUMNAS EN EL
CENTRO CULTURAL



FOTO 28:
COLOCACION DE ACERO EN
VIGAS DE CIMENTACIÓN,
ZAPATAS Y COLUMNAS EN EL
CENTRO CULTURAL



FOTO 29:
COLOCACION DE ACERO EN
VIGAS DE CIMENTACIÓN,
ZAPATAS Y COLUMNAS EN EL
CENTRO CULTURAL

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R

 Ing. Luis Vargas Pérez
 CIP N° 48596
 JEFE DE SUPERVISIÓN

