










	<p>FOTO 01: ENCOFRADO DE MURO Y COLUMNAS DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>
	<p>FOTO 02: ENCOFRADO DE MURO Y COLUMNAS DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>
	<p>FOTO 03: ENCOFRADO DE MURO Y COLUMNAS DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>
	<p>FOTO 04: ENCOFRADO DE MURO Y COLUMNAS DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>





[Handwritten signature]





		<p>FOTO 05: ENCOFRADO DE COLUMNAS DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>
		<p>FOTO 06: ENCOFRADO DE MURO Y COLUMNAS DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>
		<p>FOTO 07: VACEO DE MURO ARMADO DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>
		<p>FOTO 08: VACEO DE MURO ARMADO DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>


		<p>FOTO 09: VACEO DE MURO ARMADO DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>
		<p>FOTO 10: VACEO DE MURO ARMADO DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>
		<p>FOTO 11: VACEO DE MURO ARMADO DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>
		<p>FOTO 12: VACEO DE SOLADO PARA VIGA DE CIMENTACION DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>

	<p>FOTO 13: COLOCACION DE ACERO EN VIGAS DE CIMENTACION DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>
	<p>FOTO 14: COLOCACION DE ACERO EN VIGAS DE CIMENTACION, MURO ARMADO, PLACAS Y COLUMNAS DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>
	<p>FOTO 15: ENOCFRADO DE MURO ARMADO Y COLUMNAS DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>
	<p>FOTO 16: ENOCFRADO DE MURO ARMADO DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>



		<p>FOTO 17: VACEO DE MURO ARMADO F'C=210 KG/CM2 DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>
		<p>FOTO 18: VACEO DE MURO ARMADO F'C=210 KG/CM2 DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>
		<p>FOTO 19: VACEO DE COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>
		<p>FOTO 20: VACEO DE COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>




	<p>FOTO 21: VACEO DE COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDO NIVEL</p>
	<p>FOTO 22: ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSA MACIZA, COLOCACIÓN DE ACERO DEL PORTICO DE INGRESO</p>
	<p>FOTO 23: ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSA MACIZA, COLOCACIÓN DE ACERO DEL PORTICO DE INGRESO</p>
	<p>FOTO 24: ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSA MACIZA, COLOCACIÓN DE ACERO DEL PORTICO DE INGRESO</p>



CONSORCIO SUPERVISOR J Y R



PANEL FOTOGRAFICO

	<p>FOTO 25: ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSA MACIZA, COLOCACIÓN DE ACERO DEL PORTICO DE INGRESO</p>
	<p>FOTO 26: VACEO DE VIGAS Y LOSA MACIZA MORTERO F'C=210KG/CM2 DEL PORTICO DE INGRESO</p>
	<p>FOTO 27: VACEO DE VIGAS Y LOSA MACIZA MORTERO F'C=210KG/CM2 DEL PORTICO DE INGRESO</p>
	<p>FOTO 28: VACEO DE VIGAS Y LOSA MACIZA MORTERO F'C=210KG/CM2 DEL PORTICO DE INGRESO</p>



		<p>FOTO 29: ENCOFRADO DE ESCALERA Y COLOCACIÓN DE ACERO EN ESCALERA EN EL GIMNASIO</p>
		<p>FOTO 30: ENCOFRADO DE ESCALERA Y COLOCACIÓN DE ACERO EN ESCALERA EN EL GIMNASIO</p>
		<p>FOTO 31: ENCOFRADO DE ESCALERA DEL GIMNASIO</p>







		<p>FOTO 32: VACEO DE ESCALERA MORTERO F'C=210 KG/CM2 DEL GIMNASIO</p>
		<p>FOTO 33: VACEO DE ESCALERA MORTERO F'C=210 KG/CM2 DEL GIMNASIO</p>
		<p>FOTO 34: ENCOFRADO DE VIGA DEL SKATE PARK 01</p>


 Manuel Antonio Yarieque Rojas
 Residente
 CIP: 72675





CONSORCIO SUPERVISOR J Y R


 Inc. Luis Vargas Pérez
 CIP N° 48596
 Jefe de Supervisión

PANEL FOTOGRAFICO

	<p>FOTO 35: ENCOFRADO DE VIGA DEL SKATE PARK 01</p>
	<p>FOTO 36: ENCOFRADO DE VIGA Y LOSA DEL SKATE PARK 01</p>
	<p>FOTO 37: VACEO DE LOSA Y VEREDA MORTERO F' C=210 KG/CM2 DEL SKATE PARK 01</p>
	<p>FOTO 38: VACEO DE LOSA Y VEREDA MORTERO F' C=210 KG/CM2 DEL SKATE PARK 01</p>

[Handwritten signature]

		<p>FOTO 39: VACEO DE LOSA Y VEREDA MORTERO F'C=210 KG/CM2 DEL SKATE PARK 01</p>
		<p>FOTO 40: VACEO DE LOSA Y VEREDA MORTERO F'C=210 KG/CM2 DEL SKATE PARK 01</p>
		<p>FOTO 41: COLOCACIÓN DE ACERO EN VIGAS Y ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSA DEL SKATE PARK 01</p>
		<p>FOTO 42: COLOCACIÓN DE ACERO EN VIGAS Y ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSA DEL SKATE PARK 01</p>


Manuel Antonio Yariello Ruiz

CONSORCIO SUPERVISOR **PANEL FOTOGRAFICO**




	<p>FOTO 43: VACEO DE LOSA F' C=210 KG/CM2 DEL SKATE PARK 01</p>
	<p>FOTO 44: ENCOFRADO Y COLOCACION DE ACERO EN VIGAS DEL SKATE PARK 02</p>
	<p>FOTO 45: ENCOFRADO Y VACEO DE VIGA DE CIMENTACIÓN MORTERO F' C=210 KG/CM2 EN EL CERCO PERIMETRICO</p>
	<p>FOTO 46: VACEO DE VIGA DE CIMENTACIÓN MORTERO F' C=210 KG/CM2 EN EL CERCO PERIMETRICO</p>



FOTO 47:
ENCOFRADO DE MURO DEL
CERCO PERIMETRICO



FOTO 48:
VACEO DE MURO MORTERO
F'C=210KG7CM2 DEL CERCO
PERIMETRICO




FOTO 49:
VACEO DE MURO MORTERO
F'C=210KG7CM2 DEL CERCO
PERIMETRICO