



FOTO N°01: RECORRIDO CON LA SUPERVISIÓN PARA VERIFICAR LOS METRADOS EJECUTADOS EN OBRA, SE OBSERVA LOS TRABAJOS EN COLUMNAS Y VIGAS COLLARÍN




FOTO N°02: TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN PATIO DE FORMACIÓN, MODULO V.


ELÍAS CARDENAS OCHOA
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 54001


Luis Armando Delgado Pérez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114349

Jirón Túpac Amará 339 – Iquitos – Maynas - Loreto
Celular: 965919190 Teléfono: 065-267140 E-mail: j.mardecorra@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO TUMBITO

REYNA NEYSI CORREA TANCHIVA
REPRESENTANTE COMUN




FOTO N°03: IZAJE DE TIJERALES METÁLICOS EN MODULO V.



FOTO N° 04: VIGUETAS METALICAS DE PATIO DE FORMACIÓN.


ELIAS CARDENAS OCHOA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 54001


Luis Armando Delgado Pérez
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114349

Jirón Túpac Amará 339 – Iquitos – Maynas - Loreto
 Celular: 965919190 Teléfono: 065-267140 E-mail: j.mardecorra@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO TUMBITO

REYNA NEYSI CORREA TANCHIVA
 REPRESENTANTE COMUN

025



CONSORCIO EDUCATIVO
TUMBITO




FOTO N°05: TARRALEO EN MURO INTERIOR EN CERCO PERIMÉTRICO.



FOTO N°06: TARRALEO EN MURO EXTERIOR EN MODULO IV.




ELIAS CARDENAS OCHOA
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 54001



Luis Armando Delgado Pérez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114349

Jirón Túpac Amará 339 – Iquitos – Maynas - Loreto
Celular: 965919190 Teléfono: 065-267140 E-mail: j.mardecorrea@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO TUMBITO

REYNA NEYSI CORREA TANCHIVA
REPRESENTANTE COMUN





FOTO N° 07: CONFECCIÓN DE TIJERALES EN MODULO I Y PARA MODULO IV.



FOTO N° 08: INSTALACIÓN DE COBERTURA CORRUGADA EN MODULO I Y MODULO IV.


ELIAS CARDENAS OCHOA
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 54001


Luis Armando Delgado Pérez
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114349

CONSORCIO EDUCATIVO TUMBITO

REYNA NEYSI CORREA TANCHIVA
REPRESENTANTE COMUN

023



CONSORCIO EDUCATIVO
TUMBITO




FOTO N°09: ENSAYO DE SLUMB EN MORTERO.



FOTO N°10: MUESTREO DE MORTERO EN PROBETAS, PARA LUEGO VERIFICAR RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES VACEADOS EN OBRA.


ELIAS CARDENAS OCHOA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 54001


Luis Amando Delgado Pérez
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114349

Jirón Túpac Amará 339 – Iquitos – Maynas - Loreto
 Celular: 965919190 Teléfono: 065-267140 E-mail: j.mardecorrea@gmail.com

CONSORCIO EDUCATIVO TUMBITO

REYNA NEYSI CORREA TANCHIVA
 REPRESENTANTE COMUN