

FOTO N°01: Vista Panorámica de Personal Cumpliendo el Lineamiento de Bioseguridad, Control de Temperatura, Respetando el Distanciamiento Social.




FOTO N°02: Vista Panorámica de Personal Cumpliendo el Lineamiento de Bioseguridad, Control de Temperatura, Respetando el Distanciamiento Social.



JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674


[Signature]
 YENY ISELA VARGAS CABANILLAS
 INGENIERA CIVIL
 CIP: 36566

FOTO N°03: Se Observa Ingreso de Personal Cumpliendo el Lineamiento de Bioseguridad, Control de Temperatura.



[Handwritten Signature]
 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

FOTO N°04: Se Observa Ingreso del Personal Cumpliendo el Lineamiento de Bioseguridad, Lavado y Desinfección de Manos



[Handwritten Signature]
 YENY ISELA VARGAS CABANTILLAS
 INGENIERA CIVIL
 CIP: 85866

OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".

FOTO N°05: Se Observa Ingreso del Personal Cumpliendo el Lineamiento de Bioseguridad, Desinfección de Calzados.



FOTO N°06: Se Observa Charlas de Bioseguridad de Obra.



JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674


[Handwritten Signature]
JUAN E. VARGAS CABANILLAS
INGENIERA CIVIL
CIP: 85866

 <p>CONSORCIO REQUENO</p>	<p>PANEL FOTOGRAFICO</p> <p>OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p>	 <p>LORETO GOBIERNO REGIONAL</p>
<p>SETIEMBRE</p>		<p>Página: 4 de 14</p>

FOTO N°07: Se Observa Charlas de Seguridad en Obra.



FOTO N°08: Se Observa los Trabajos de Habilitación de Acero en Muro de Contención Tipo I.



JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

Juan E. Vargas Cabanillas
JUAN E. VARGAS CABANILLAS
INGENIERA CIVIL
CIP: 85668

**JVC CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
CONSTRUCTORA R&A INGENIEROS SAC**


Juan E. Vargas Cabanillas
CONSORCIO REQUENO
JUAN E. VARGAS CABANILLAS
REPRESENTANTE COMUN

RUC:20567140220
RUC:20541181556

FOTO N°09: Habilitación de Acero y Encofrado de Muro de Contención Tipo I.



FOTO N°10: Se Observa los Trabajos de Asentado de Ladrillo en Muro Perimétrico.



JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Colegiado al Colegio de Ingenieros N° 44674

(Signature)
 YENY ISELA VARGAS CABANILLAS
 INGENIERA CIVIL
 CIP-85066

FOTO N°11: Vista Panorámica de Asentado de Ladrillo en Muro Perimétrico




FOTO N°12: Vista Panorámica de Encofrado para Vaceo de Mortero en Vigas de Cerco Perimétrico.



JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

Juan E. Vargas Cabanillas
 YENY ISELA VARGAS CABANILLAS
 INGENIERA CIVIL
 CIP: 85866

FOTO N°13: Vista Panorámica de Encofrado para Vaceo de Mortero en Vigas de Cerco Perimétrico.



FOTO N°15: Se Observa los Trabajos de Encofrado en Columnas.



JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

YENY TSEILA VARGAS CABANILLAS
INGENIERA CIVIL
CIP: 85866

FOTO N°16: Vista Panorámica de Encofrado en Viga Tímpano.




FOTO N°17: Se Observa Los Trabajos de Encofrado de Columnas.



JOSE LUCAS PENDAYAN MIGUEL
INGENIERO CIVIL
Reg. Uta: Colegio de Ingenieros N° 44674

[Handwritten Signature]
YENY ISELA VARGAS CABANILLAS
INGENIERA CIVIL
CIP: 85666

 <p>CONSORCIO REQUENILLO</p>	<p>PANEL FOTOGRAFICO</p> <p>OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p>	<p>LORETO GOBIERNO REGIONAL</p>  <p>Página: 9 de 14</p>
<p>SETIEMBRE</p>		

FOTO N°18: Se Observa los Trabajos de Tarrajeo de Columnas y Vigas del Módulo 03 y04.





FOTO N°19: Se Observa los Trabajos de Tarrajeo de Columnas y Vigas del Módulo 03 y04.



JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 R. del Colegio de Ingenieros N° 44674

(Signature)
 YENISELA VARGAS CABANILLAS
 INGENIERA CIVIL
 CIP: 85866

JVC CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
 CONSTRUCTORA R&A INGENIEROS SAC

CONSORCIO REQUENILLO
(Signature)
 JUAN E. VARGAS CABANILLAS
 REPRESENTANTE COMUN


RUC:20567140220
 RUC:20541181556

 <p>CONSORCIO REQUENILLO</p>	<p>PANEL FOTOGRAFICO</p> <p>OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p>	 <p>LORETO GOBIERNO REGIONAL</p> <p>Página: 10 de 14</p>
<p>SETIEMBRE</p>		

FOTO N°20: Vista Panorámica de Trabajos de Tarrajeo de Columnas y Vigas del Modulo 03 y 04.



FOTO N°21: Vista Panorámica, Vaceo de Mortero en Tanque Cisterna .




 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674


 YENY ISELA VARGAS CABANILLAS
 INGENIERA CIVIL
 CIP: 85888

 <p>CONSORCIO REQUENILLO</p>	<p>PANEL FOTOGRAFICO</p> <p>OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p>	 <p>LORETO GOBIERNO REGIONAL</p> <p>Página: 11 de 14</p>
<p>SETIEMBRE</p>		

FOTO N° 22: Vista Panorámica de Tanque Cisterna.



FOTO N° 23: Se observa los Trabajos de Tarrajeo en Cuba de Tanque.




[Signature]
JOSE LUIS BENDAYANMIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

[Signature]
YENY ISELA VARGAS CABANILLA
 INGENIERA CIVIL
 CIP: 85866

FOTO N° 24: Se observa los Trabajos de Tarrajeo en Cuba de Tanque.



FOTO N° 25: Se observa los Trabajos Terminados de Tarrajeo en Tanque Cisterna.



[Signature]
 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

[Signature]
 YENY DELA VARGAS CABANILLAS
 INGENIERA CIVIL
 CIP: 85866