



Foto N° 01: Vista del Residente y el Supervisor pasando protocolos desinfección Covid-19
 “Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto”



Foto N° 02: Vista del Residente y el Supervisor verificando la obra “Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto”


 MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 60613
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB


 Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY
 JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547



Foto N° 03: Vista de tarrajeo frotachado de muros interiores del módulo "F" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 04: Vista de muros tarrajeados interiores y exteriores en el módulo "F" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"


 MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 60613
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB


 Ing. FRANCISCO VALENTÍN REATEGUI UPIACHIMUY
 JEFE DE SUPERVISION CIP 85547




Foto N° 05: Vista del vaco de concreto $F_c=210 \text{ Kg/cm}^2$ en viga de amarre del módulo "E" de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 06: Vista de tarrajeo frotachado de muros, vigas y columnas del módulo "B" de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 60613
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB
 Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHHUAY
 JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547



Foto N° 07: Vista de colocación de la armadura de columna del módulo "caseta de fuerza" de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 08: Vista del Residente y Supervisor en modulo del "Polideportivo" de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"


 MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 60613
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB

 Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHHUAY
 JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547



Foto N° 09: Vista de encofrado de las Columnas del módulo "Polideportivo" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 10: Vista del área de habilitación del acero de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 60613
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB
Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUA UPIACHINWAY
JEFE DE SUPERVISION CIP 63347



Foto N° 11: Vista del Residente y Supervisor, verificando el nivel del falso Piso del módulo "B" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 12: Vista del Residente y Supervisor, verificando el tarrajeo frotachado del muro interior del módulo "B" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 60613
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB
Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY
JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547



Foto N° 13: Vista de muro tarrajado frotachado y bruñado del módulo "A" de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 14: Vista panorámica los módulos "A y F" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 60613
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY
JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547



Foto N° 15: Vista de muros del lado posterior del módulo "B" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 16: Vista del Residente y Supervisor, verificando el pozo perforado de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto" CONSORCIO SUPERVISOR CB

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 60613
RESIDENTE DE OBRA

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPACHIHUAY
JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547



Foto N° 17: Vista panorámica del módulo de Contingencia en la obra “Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto”



Foto N° 18: Vista Residente y Supervisor en el SS.HH. del módulo de Contingencia de la obra “Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto”


 MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 60613
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB

 Ing. FRANCISCO VALENTÍN REATEGUI UPIACHIHUY
 JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547