

FOTO N°01: Vista Panorámica de Personal Cumpliendo el Lineamiento de Bioseguridad, Control de Temperatura, Respetando el Distanciamiento Social.



FOTO N°02: Vista Panorámica de Personal Cumpliendo el Lineamiento de Bioseguridad, Control de Temperatura, Respetando el Distanciamiento Social.



CONSORCIO REQUENILLO
JUAN E. VARGAS CABANILLAS
REPRESENTANTE COMUN

YENY ISELA VARGAS CABANILLAS
INGENIERA CIVIL
CIP- 85868

FOTO N°03: Se Observa Ingreso de Personal Cumpliendo el Lineamiento de Bioseguridad, Control de Temperatura.



FOTO N°04: Se Observa Ingreso del Personal Cumpliendo el Lineamiento de Bioseguridad, Lavado y Desinfección de Manos



CONSORCIO REQUENILLO

JUAN E. VARGAS CABANILLAS
REPRESENTANTE COMUN

YENY ISELA VARGAS CABANILLAS
INGENIERA CIVIL
CIP: 85866

JVC CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
CONSTRUCTORA R&A INGENIEROS SAC

JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

RUC:20567140220
RUC:20541181556

FOTO N°05: Se Observa Ingreso del Personal Cumpliendo el Lineamiento de Bioseguridad, Desinfección de Calzados.



[Signature]
 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

FOTO N°06: Se Observa Charlas de Bioseguridad de Obra.



CONSORCIO REQUENILLO
 JUAN E. VARGAS CABANILLAS
 INGENIERO CIVIL
 CIP- 85868

[Signature]
 YENY ISELA VARGAS CABANILLAS
 INGENIERA CIVIL
 CIP- 85868

JVC CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
 CONSTRUCTORA R&A INGENIEROS SAC

RUC:20567140220
 RUC:20541181556

 <p>CONSORCIO REQUENILLO</p>	<p>PANEL FOTOGRAFICO</p> <p>OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p>	<p>LORETO GOBIERNO REGIONAL</p>  <p>Página: 4 de 13</p>
<p>OCTUBRE</p>		


FOTO N°07: Se Observa Charlas de Seguridad en Obra.



FOTO N°08: Imagen panorámica de encofrado de vigas de amarre en muro perimétrico, posteriormente al vacceo.





 CONSORCIO REQUENILLO
 JUAN E. VARGAS CABANILLAS
 REPRESENTANTE COMUNAL
 JVC CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
 CONSTRUCTORA R&A INGENIEROS SAC


 YENIGELA VARGAS CABANILLAS
 INGENIERA CIVIL
 CIP: 26903

JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

RUC:20567140220
 RUC:20541181556

FOTO N°09: Vaceo en vigas de cimentación y armadura para columnas.




 CONSORCIO REQUENILLO
 JUAN E. VARGAS CABANILLAS
 REPRESENTANTE COMUN


 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 85868


 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674


 <p>CONSORCIO REQUENILLO</p>	<p>PANEL FOTOGRAFICO</p> <p>OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p>	<p>LORETO GOBIERNO REGIONAL</p>  <p>Página: 6 de 13</p>
<p>OCTUBRE</p>		

FOTO N°10: Vista panorámica, encofrado de columnas para módulos.



FOTO N°11: Habilitación de acero en Viga Collarín.





 CONSORCIO REQUENILLO
 JVC CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.S.
 CONSTRUCTORA REQUENILLO S.A.S.



 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

RUC:20567140220
 RUC:20541181556


 <p>CONSORCIO REQUENILLO</p>	<p>PANEL FOTOGRAFICO</p> <p>OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p>	<p>LORETO GOBIERNO REGIONAL</p>  <p>Página: 7 de 13</p>
<p>OCTUBRE</p>		


FOTO N°12: Vista Panorámica Habilitación de acero en Viga Collarín.



FOTO N°13: Se observa los trabajos tarrajeo en interior de muro perimétrico.





 CONSORCIO REQUENILLO
 JUAN E. VARGAS CABANILLAS
 PRESIDENTE COMUN
 JVC CONSULTORES E INGENIEROS SAC
 CONSTRUCTORA R&A INGENIEROS SAC


 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

RUC:20567140220
 RUC:20541181556

FOTON°14: Se observa los trabajos tarrajeo en exterior de muro perimétrico.




CONSORCIO REQUENILLO
 JUAN E. VARGAS CABANILLAS
 REPRESENTANTE COMUN

YENY ISELA VARGAS CABANILLAS
 INGENIERA CIVIL
 CIP: 85806

JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

 <p>CONSORCIO REQUENILLO</p>	<p>PANEL FOTOGRAFICO</p> <p>OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p>	<p>LORETO GOBIERNO REGIONAL</p>  <p>Página: 9 de 13</p>
<p>OCTUBRE</p>		

FOTO N°15: Se Observa en obra, la señalización permanente, identificando los peligros y minimizando los riesgos.



CONSORCIO REQUENILLO

JUAN E. VARGAS CABANILLAS
 REPRESENTANTE LEGAL CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
 CONSTRUCTORA R&A INGENIEROS SAC

(Signature)
 YENYSELA VARGAS CABANILLAS
 INGENIERA CIVIL
 CIP: 85868

(Signature)
 RUC:20567140220
 RUC:20541181556
 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

 <p>CONSORCIO REQUENO</p>	<p align="center">PANEL FOTOGRAFICO</p> <p>OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p>	 <p>LORETO GOBIERNO REGIONAL</p>
<p>OCTUBRE</p>		<p>Página: 10 de 13</p>

FOTO N°16: Se Observa en obra, la nivelación y compactación con material de préstamo A-3 compactado con apisonadora.




FOTO N°17: Vaceo de mortero en loza deportiva



CONSORCIO REQUENO

JUAN E. VARGAS CABANILLAS
 REPRESENTANTE CONJUNTO
JVC CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
CONSTRUCTORA R&A INGENIEROS SAC

J. Vargas Cabanillas
 YENYUSELA VARGAS CABANILLAS
 INGENIERA CIVIL
 CIP: 05886

Jose Luis Bendayan Miguel
JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

RUC:20567140220
RUC:20541181556