



Foto N° 01: Vista del Residente y el Supervisor pasando protocolos desinfección Covid-19  
 “Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto”



Foto N° 02: Vista de la Charla de Seguridad en el Trabajo de la obra “Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto”

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY  
 JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 60613  
 RESIDENTE DE OBRA



Foto N° 03: Vista de las excavaciones para zapatas del cerco perimétrico en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 04: Vista del vaco de concreto en las zapatas del cerco perimétrico de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHHUAY  
JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 60613  
RESIDENTE DE OBRA





Foto N° 05: Vista del vaco de concreto en las vigas de cimentaciones del cerco perimétrico de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 06: Vista de tarrajeo frotachado de muros, vigas y columnas del módulo "E" de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPLACHIMUAY  
JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 60613  
RESIDENTE DE OBRA





Foto N° 07: Vista de colocación de la armadura de columna y sobre cimiento del módulo "caseta de fuerza" de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 08: Vista del vaceo de contra piso en el módulo "C" de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHUAY  
JEFE DE SUPERVISION CIP 85547

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 60613  
RESIDENTE DE OBRA





Foto N° 09: Vista del vaco de viga de cimentación en el cerco perimétrico en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 60613  
RESIDENTE DE OBRA

Foto N° 10: Vista del ensayo Slump del concreto en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

CONSORCIO SUPERVISOR CB


Ing FRANCISCO VALENTIN BEATEGUI UPIACHIMAY  
JEFE DE SUPERVISION - CIP 65547



Foto N° 11: Vista del vacceo de concreto en zapatas en el cerco perimétrico en la obra  
 "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San  
 Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 12: Vista del encofrado de sobre cimiento armado en el cerco perimétrico en la obra  
 "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San  
 Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

  
 MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 60613  
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR CB

  
 Ing. FRANCISCO VALENTÍN REATEGUI UPIACHHUAY  
 JEFE DE SUPERVISION CIP 55547





Foto N° 13: Vista del vaco de concreto en el sobre cimiento armado del cerco perimétrico de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 14: Vista del asentado de ladrillos de arcilla en el módulo de caseta de fuerza en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHHUAY  
JEFE DE SUPERVISION CIP 85547

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 60613  
RESIDENTE DE OBRA



Foto N° 15: Vista del encofrado de columnas y vigas del polideportivo en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 16: Vista del Gobernador Regional en visita a la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

CONSORCIO SUPERVISOR CB  
 Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIMUAY  
 JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 60613  
 RESIDENTE DE OBRA





Foto N° 17: Vista del vaceo de concreto en las vigas de cimentaciones del cerco perimétrico en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 18: Vista del vaceo de concreto en sobre cimiento armado del cerco perimétrico de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

CONSORCIO SUPERVISOR CB  
 Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIMAY  
 JEFE DE SUPERVISIÓN · CIP 85647

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 60613  
 RESIDENTE DE OBRA





Foto N° 19: Vista del vaco de mortero en falso piso del módulo "D" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPACHIRUAY  
JEFE DE SUPERVISION CIP 65567

Foto N° 20: Vista del asentado de ladrillos de arcilla tipo sogá en el cerco perimétrico de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 60613  
RESIDENTE DE OBRA