



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN C.S ISLANDIA.



ENCOFRADO Y ARMADURAS DE ACERO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN EN C.S ISLANDIA.

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilga Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Juan Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOATZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.I.P. N° 34199



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



VISTA GENERAL DE ENCOFRADO DE CIMENTACIONES Y VIGAS DE CIMENTACIÓN EN C.S.
ISLANDIA



VACEADO CON MORTERO $f'c = 210 \text{ Kg/CM}^2$ DE VIGAS DE CIMENTACIÓN.

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISIÓN C.I.P. N° 34193

Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



VACEADO CON MORTERO $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$ DE VIGAS DE CIMENTACIÓN.



MORTERO $F'c=210 \text{ KG/CM}^2$ EN ZAPATAS EN C.S ISLANDIA.

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAIZA-CAMPANA
GERENTE DE SUPERVISIÓN C.I.P. N° 34199

Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861



CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



ENCOFRADO DE COLUMNAS EN C.S ISLANDIA.



VACEADO CON MORTERO $f'c = 210 \text{ Kg/cm}^2$ EN COLUMNAS.

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAIZACAMPANA
JEFE DE SUPERVISOR C.I.P. N° 34199

Ing. Julio Cesar Vera Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayra Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN EL C.S ISLANDIA.



VISTA PANORAMICA DE VACEO EN COLUMNAS EN C.S ISLANDIA.

CONSORCIO ISLANDIA 2
Mayra Vitca
Mayra Vitca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

Julio Cesar Vela Carrasco
Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

Juan Victor Loaiza Campana
ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.I.P. N° 34199




CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



PROCESO DE ENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA EN CONTINGENCIA - ISLANDIA.



ENCOFRADO Y COLOCACION DE ACERO EN LOSA ALIGERADA EN CONTINGENCIA - ISLANDIA.

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.I.P. N° 34109

Ing. Julio Cesar Veiz Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2
Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



INSTALACIONES SANITARIAS EN CONTINGENCIA - ISLANDIA.



BOMBA DE IMPULSIÓN DE MORTERO EN OBRA.

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vilca Barbarán
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISIÓN C.I.P. N° 34199



CONSORCIO ISLANDIA 2

PANEL FOTOGRAFICO



EQUIPO DE VACEO DE MORTERO EN OBRA.



VACEO DE LOSA ALIGERADA EN CONTINGENCIA - ISLANDIA.

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA
ING. JUAN VICTOR LOAIZACAMPANA
JEFE DE SUPERVISOR C.I.P. N° 34180

Ing. Julio César Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2
Mayer Vilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO ISLANDIA 2


PANEL FOTOGRAFICO




VERIFICACION DE FRAGUADO DE LOSA ALIGERADA EN CONTINGENCIA - ISLANDIA.



VERIFICACION DE FRAGUADO DE LOSA ALIGERADA EN CONTINGENCIA - ISLANDIA.


Ing. Julio Cesar Vera Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vitoria Barbaran
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION CIP N° 34182