



**Figura 001.** Vista del residente de obra, donde se observa la colocación de cartel de obra.



*CSF*  
Castuero Sangoval Jose Fernando  
INGENIERO CIVIL  
CIP 065880

**Figura 002.** Vista del residente de obra, donde se observa trabajo de movilización de equipos para la obra



# CONSORCIO UCAYALI



**Figura 003.** Vista del residente de obra, donde se observa movilización de maquinarias y equipos



*tsf*  
Caytiro Sandoval José Fernar  
INGENIERO CIVIL  
CIP 055830

**Figura 004.** Vista del residente de obra, donde se observa movilización de equipos y maquinarias para obra desde a la ciudad de Pucallpa a Requena.



# CONSORCIO UCAYALI



Figura 005. Vista del residente de obra, donde se observa el acondicionamiento de almacén



*Jose Fernando Sandoval*  
Gaytano Sandoval Jose Fernando  
INGENIERO CIVIL  
CIP 055830


Figura 006. Vista del residente de obra, se observa trabajos de limpieza de terreno con maquinaria



# CONSORCIO UCAYALI



**Figura 007.** Vista del residente de obra, donde se observa trabajos trazo nivel y replanteo durante la obra.



  
Caytuero Sandeval Jose Fernando  
INGENIERO CIVIL  
CIP 055830

**Figura 008.** Vista del residente de obra, donde se observa trabajos de trazo nivel y replanteo de la obra.



# CONSORCIO UCAYALI



Figura 009. Vista del residente de obra, donde se observa trabajos de perfilado.



  
Cayturo Sandoval José Remando  
INGENIERO CIVIL  
CIP 055830

Figura 010. Vista del residente de obra, donde trabajos de topografía.