

RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°01: Vista de los trabajos de tarrajeo frotachado de columnas y vigas del muro perimétrico tramo 3 de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°02: Vista de los trabajos de tarrajeo frotachado de columnas y vigas del muro perimétrico tramo 2 en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN RIBATEGUI UPIACHIHUAY
JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547

RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°03: Vista del encofrado de vereda para la conexión del módulo A al módulo B en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°04: Vista del enmallado de muros del tanque séptico en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB

ING. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY
JEFE DE SUPERVISIÓN CIP 85947

RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°05: Vista de la habilitación y colocación de acero de refuerzo en portada de ingreso principal en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°06: Vista del encofrado del tanque séptico en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB
 Ing. FRANCISCO VALENTIN TEATEGUI UPIACHIHUAY
 JEFE DE SUPERVISION CIP 85547

RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°07: Vista del vaciado de muros del tanque séptico en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°08: Vista del tarrajeo frotachado de vigas y columnas del tanque elevado en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB
[Signature]
Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY
JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547

RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°09: Vista del bruñado de vereda para conexión de módulo A al módulo B en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Maraón - Loreto".



FOTO N°10: Vista vaco de mortero $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$ de cuneta frontal del módulo F en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Maraón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR C.A.

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHAN
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 85547

RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°11: Vista habilitado de viga arqueada en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°12: Vista del tarrajeo de los muros interiores del tanque séptico en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB

ING. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 85547

RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°13: Vista de maquinaria trabajando en el exterior en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°14: Vista del tarrajeo interior terminado del tanque séptico en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB

FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHHU,
JEFE DE SUPERVISION CIP 85547

RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°15: Vista del encofrado para el techo del tanque séptico en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°16: Vista del vaceo de techo para el tanque séptico en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY
JEFE DE SUPERVISION CIP 85547

RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

FOTO N°17: Vista de enchapado en piso de porcelanato en el módulo B - SUM en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°18: Vista de colocado del cielo raso en modulo A en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY
JEFE DE SUPERVISIÓN · CIP 85547

RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°19: Vista de enchapado en modulo C- Aula inicial en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°20: Vista de enchapado del contrazocalo en módulo A- SUM en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB
 Ing. FRANCISCO VALENTIN BEATEGUI UPIACHHUAY
 JEFE DE SUPERVISION CIP 85547