



Fotografía N° 01.- En la toma, limpieza de terreno manual.



Fotografía N° 02.- Residente de Obra verificando el insito los trabajos de trazo, niveles y replanteo.

CONSORCIO PIRUMBA
ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIP. N° 66490
RESIDENTE DE OBRA



Fotografía N° 03.- Residente de Obra verificando los materiales para encofrado y mortero.



Fotografía N° 04.- Vista de los trabajos de excavación de zanjas para zapatas.

CONSORCIO PIRUMBA
.....
ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIP. N° 66490
RESIDENTE DE OBRA

059



Fotografía N° 05.- En la Vista se aprecia al personal con la indumentaria adecuada.



Fotografía N° 06.- Vista de los trabajos de excavación de zanja para las zapatas.

CONSORCIO PIRUMBA
ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIP. N° 66490
RESIDENTE DE OBRA



Fotografía N° 07.- En la toma se aprecia el transporte fluvial de los materiales de construcción a la obra.



Fotografía N° 08.- Trabajos de excavación de zanjas para vigas de cimentación.

CONSORCIO PIRUMBA

ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIP. N° 66490
RESIDENTE DE OBRA



Fotografía N° 09.- En la Vista los trabajos de encofrado de losa aligerada y colocación de acero en vigas principales y secundarias.



Fotografía N° 10.- Trabajos de instalaciones sanitarias y electricas.

CONSORCIO PIRUMBA
ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIP. N° 66490
RESIDENTE DE OBRA



Fotografía N° 11.- vista panorámica de los trabajos de colocación del acero de temperatura e instalaciones eléctricas



Fotografía N° 12.- Colocación de mortero en vigas principales de la losa aligerada.

CONSORCIO PIRUMBA
ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIP. N° 66490
RESIDENTE DE OBRA



Fotografía N° 13.- Inicio de los trabajos de asentado ladrillo del módulo.



Fotografía N° 14.- Vista de los trabajos de asentado ladrillo.

CONSORCIO PIRUMBA
ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIP. N° 66490
RESIDENTE DE OBRA



Fotografía N° 15.- Vista panorámica de los trabajos de asentado de ladrillo en todos los frentes del módulo.



Fotografía N° 16.- Trabajos de perforación de pozo.

CONSORCIO PIRUMBA
.....
ING. JHONNY DIAZ SANCHEZ
CIP. N° 66490
RESIDENTE DE OBRA