

# RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°01: Vista de los trabajos de tarrajeo frotachado de columnas y vigas del muro perimétrico tramo 3 parte exterior de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del Servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°02: Vista de cimentaciones en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY  
JEFE DE SUPERVISION · CIP 85547



FOTO N°03: Vista de enchapado en SS. HH en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".




FOTO N°04: Vista del enchapado de muros en los SS. HH en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY  
JEFE DE SUPERVISION CIP 85547

## RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°05: Vista de bruñado en los SS. HH en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



CONSORCIO SUPERVISOR CE

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHU  
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 85547

FOTO N°06: Vista del encofrado para cunetas exteriores en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°07: Vista del vaciado en cunetas exteriores del proyecto en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°08: Vista del vaciado vereda del tanque elevado en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY  
JEFE DE SUPERVISION CIP 85547

## RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°09: Vista retoques finales en vereda exterior al módulo principal en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°10: Vista del preparado de cama de arena para paño de losa exterior en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CI

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIMI  
JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547

## RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°11: Vista de vaciado en vereda de entrada principal a la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°12: Vista de encofrado de columna en muro de ingreso principal en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR C  
  
 Ing. FRANCISCO VALENTÍN REATEGUI UPIACHINI  
 JEFE DE SUPERVISION CIP 85547



FOTO N°13: Vista de vaciado de vereda en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°14: Vista de parrilla para losa en caseta de fuerza en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB

*Francisco*  
Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUA  
JEFE DE SUPERVISION CIP 85547

## RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°15: Vista del vaciado losa en caseta de fuerza en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°16: Vista del colocado de cielo raso en exterior de módulos en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY  
JEFE DE SUPERVISION CIP 85547



## RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°17: Vista del colocado de cielo raso en exterior de módulos en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°18: Vista de tarrajeo en muros de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTÍN REATEGUI UPIACHIHUAY  
JEFE DE SUPERVISION CIP 85547

## RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°19: Vista del vacceo de concreto en veredas en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N° 20: Vista del vaciado en falsas columnas para montantes pluviales de los módulos en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY  
JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547

## RAMOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



FOTO N°21: Vista del vaciado de veredas exteriores en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



FOTO N°22: Vista del colocado de luminarias en exterior de módulos en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N° 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB

Ing. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY  
JEFE DE SUPERVISION CIP 85547