



|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p><b>CONSORCIO<br/>REQUENILLO</b></p> <p>NOVIEMBRE</p> | <p><b>PANEL FOTOGRAFICO</b></p> <p><b>OBRA:</b><br/>"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p> |  <p><b>LORETO</b><br/>GOBIERNO REGIONAL</p> <p>Página: 10 de 15</p> |
|---|--|--|

**FOTO N°14: Se Observa los Trabajos de tarrajeo y bruñas en interior de modulo.**



**FOTO N°15: Se Observa los Trabajos de tarrajeo ,bruñas en interior de modulo, y falso Piso.**



*Jose Luis Bendayan Miguel*  
**JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

*Yeny Isela Vargas Cabanillas*  
**YENY ISELA VARGAS CABANILLAS**  
 INGENIERA CIVIL  
 CIP: 85806


**CONSORCIO REQUENILLO**  
*Juan E. Vargas Cabanillas*  
**JUAN E. VARGAS CABANILLAS**  
 REPRESENTANTE COMUN

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p><b>CONSORCIO<br/>REQUENO</b></p> | <p><b>PANEL FOTOGRAFICO</b></p> <p><b>OBRA:</b><br/>"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p> |  <p><b>LORETO</b><br/>GOBIERNO REGIONAL</p> <p>Página: 11 de 15</p> |
| <p>NOVIEMBRE</p>  |  |  |

FOTO N°16: Se Observa material de cobertura.



FOTO N°17: Se Observa los Trabajos terminados de tarrajeo, bruñas y falso piso.




*Jose Luis Bendayan Miguel*  
**JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

*Yenny Isela Varoza Cabanillas*  
**YENNY ISELA VAROZA CABANILLAS**  
 INGENIERA CIVIL  
 CIP: 85868


**CONSORCIO REQUENILLO**  
**JUAN E. VARGAS CABANILLAS**  
 REPRESENTANTE COMUN

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p><b>CONSORCIO<br/>REQUENILLO</b></p> <p>NOVIEMBRE</p> | <p><b>PANEL FOTOGRAFICO</b></p> <p><b>OBRA:</b><br/>"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p> |  <p><b>LORETO</b><br/>GOBIERNO REGIONAL</p> <p>Página: 12 de 15</p> |
|---|--|--|

**FOTO N°18: Vista Panorámica Cobertura Terminado en modulo 2 y 3 y columnas metálicas de losa deportiva.**



**FOTO N°19: Vista de Trabajos Terminados de Tarrajeo Precerámico**




*Juan E. Vargas Cabanilla*  
 JUAN E. VARGAS CABANILLA  
 INGENIERA CIVIL  
 RUC: 20541181556

CONSORCIO REQUENILLO  
*Juan E. Vargas Cabanilla*  
 JUAN E. VARGAS CABANILLA  
 REPRESENTANTE COMUN

227

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
|  <b>CONSORCIO<br/>REQUENILLO</b> | <b>PANEL FOTOGRAFICO</b> | <br><b>LORETO</b><br>GOBIERNO REGIONAL |
|   | <b>NOVIEMBRE</b>         |   |

**FOTO N°23: Vista Panorámica donde muestra parte del tanque elevado y columnas metálicas para cobertura de losa deportiva.**




  
YENY ISELA VARGAS CABANILLAS  
INGENIERA CIVIL  
CIP: 85868

  
CONSORCIO REQUENILLO  
JUAN E. VARGAS CABANILLAS  
REPRESENTANTE COMUN


  
JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>CONSORCIO<br/>REQUENILLO</b></p> | <p><b>PANEL FOTOGRAFICO</b></p> <p><b>OBRA:</b><br/>"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p> |  <p><b>LORETO</b><br/>GOBIERNO REGIONAL</p> |
| <p>NOVIEMBRE</p>   |  | <p>Página: 10 de 15</p>  |

**FOTO N°14: Se Observa los Trabajos de tarrajeo y bruñas en interior de modulo.**



**FOTO N°15: Se Observa los Trabajos de tarrajeo ,bruñas en interior de modulo, y falso Piso.**



*[Signature]*  
**JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674


*[Signature]*  
**CONSORCIO REQUENILLO**  
~~**JUAN E. VARGAS CABANILLAS**~~  
 REPRESENTANTE COMUN  
*[Signature]*  
**YENY ISELA VARGAS CABANILLAS**  
 INGENIERA CIVIL  
 CIP/ 85836

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p><b>CONSORCIO<br/>REQUENILLO</b></p> | <p align="center"><b>PANEL FOTOGRAFICO</b></p> <p><b>OBRA:</b><br/>"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p> |  <p><b>LORETO</b><br/>GOBIERNO REGIONAL</p> <p>Página: 11 de 15</p> |
| <p>NOVIEMBRE</p>   |   |  |

**FOTO N°16: Se Observa material de cobertura.**



**FOTO N°17: Se Observa los Trabajos terminados de tarrajeo, bruñas y falso piso.**



*Jose Luis Bendayan Miguel*  
**JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

*Jeny Inela Vargas Cabanillas*  
**JENY INELA VARGAS CABANILLAS**  
 INGENIERA CIVIL  
 CIP: 85803

**CONSORCIO REQUENILLO**  
**JUAN E. VARGAS CABANILLAS**  
 REPRESENTANTE COMUN



NOVIEMBRE

PANEL FOTOGRAFICO

OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".



Página: 12 de 15

FOTO N°18: Vista Panorámica Cobertura Terminado en modulo 2 y 3 y columnas metálicas de losa deportiva.





FOTO N°19: Vista de Trabajos Terminados de Tarrajeo Precerámico



*[Signature]*  
JUAN E. VARGAS CABANILLA  
INGENIERA CIVIL  
DIP: 05005

CONSORCIO REQUENILLO  
*[Signature]*  
JUAN E. VARGAS CABANILLA  
REPRESENTANTE COMUN


|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p><b>CONSORCIO<br/>REQUENO</b></p> | <p><b>PANEL FOTOGRAFICO</b></p> <p><b>OBRA:</b><br/>"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p> |  <p><b>LORETO</b><br/>GOBIERNO REGIONAL</p> <p>Página: 13 de 15</p> |
| <p>NOVIEMBRE</p>  |   |  |

**FOTO N°20: Vista de trabajos realizados, bancas de concreto y columnas de metálicas para cobertura de losa deportiva.**




  
 YENY YELA VARGAS CABANILLAS  
 INGENIERA CIVIL  
 CID-65806

  
 CONSORCIO REQUENO  
 JUAN E. VARGAS CABANILLAS  
 REPRESENTANTE COMUN

  
 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p><b>CONSORCIO<br/>REQUENO</b></p> | <p align="center"><b>PANEL FOTOGRAFICO</b></p> <p><b>OBRA:</b><br/>"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p> |  <p><b>LORETO</b><br/>GOBIERNO REGIONAL</p> <p>Página: 14 de 15</p> |
| <p>NOVIEMBRE</p>  |   |  |

**FOTO N°21: Se Observa Estructura metálica para cobertura de losa deportiva.**



**FOTO N°22: Vista de trabajos Terminados, tarrajeo en interior de Muro Perimétrico.**



CONSORCIO REQUENILLO  
 JUAN E. ARGAS CABANILLAS  
 REPRESENTANTE COMUN


*[Signature]*  
 YEANISELA VARGAS CABANILLAS  
 INGENIERA CIVIL  
 CIP. 85805

*[Signature]*  
 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674


JVC CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.  
 CONSTRUCTORA R&A INGENIEROS SAC


RUC:20567140220  
 RUC:20541181556

**FOTO N°23: Vista Panorámica donde muestra parte del tanque elevado y columnas metálicas para cobertura de losa deportiva.**



  
 YENY ISELA VARGAS CABANILLAS  
 INGENIERA CIVIL  
 C.P. 05008

  
 CONSORCIO REQUENILLO  
 JUAN E. VARGAS CABANILLAS  
 REPRESENTANTE COMUN

  
 JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674