


 <p>CONSORCIO REQUENO</p>	<p>PANEL FOTOGRAFICO</p> <p>OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p>	<p>LORETO GOBIERNO REGIONAL</p> <p>Página : 1 de 16</p>
<p>MARZO</p>		

FOTO N°01: Se Observa Charlas de Seguridad en Obra.



FOTO N°02: Vista Panorámica de Oficina.



~~CONSORCIO REQUENO~~
~~JUAN E. VARGAS CABANILLAS~~
REPRESENTANTE COMUN

~~RESIDENTE DE OBRA~~
~~Ing. Juan E. Vargas Cabanillas~~
CIP N° 133977

JVC CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
CONSTRUCTORA R&A INGENIEROS SAC


JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674


RUC:20567140220
RUC:20541181556

OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".

FOTO N°03: Señalización de Seguridad en obra .



FOTO N°04: Habilitación de Materiales de Albañilería.



CONSORCIO REQUENILLO
JUAN E. VARGAS CABANILLAS
REPRESENTANTE COMUN

RESIDENTE DE OBRA

JVC CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
CONSTRUCTORA R&A INGENIEROS SAC

JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

RUC:20567140220
RUC:20541181556




 <p>CONSORCIO REQUENO</p>	<p>PANEL FOTOGRAFICO</p> <p>OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p>	<p>LORETO GOBIERNO REGIONAL</p>  <p>Página : 3 de 16</p>
<p>MARZO</p>		

FOTO N°05: Limpieza de Terreno.




~~CONSORCIO REQUENO~~
~~JUAN E. VARGAS CABANILLAS~~
~~REPRESENTANTE COMUN~~

~~RESIDENTE DE OBRA~~

~~Ing. Juan E. Vargas Cabanillas~~
~~CIP N° 183577~~

JVC CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
CONSTRUCTORA R&A INGENIEROS SAC


JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

RUC:20567140220
RUC:20541181556



**CONSORCIO
REQUENILLO**

MARZO



PANEL FOTOGRAFICO

OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".



Página : 4 de 16

FOTO N°06: Vaceo de Solado en Muro de Contención.



~~CONSORCIO REQUENILLO~~
~~JUAN E. VARGAS CABANILLAS~~
~~REPRESENTANTE COMUN~~

~~RESIDENTE DE OBRA~~
~~Ing. Juan E. Vargas Cabanillas~~
~~CIP N° 138577~~

JVC CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
CONSTRUCTORA R&A INGENIEROS SAC

JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674

RUC:20567140220
RUC:20541181556



**CONSORCIO
REQUENILLO**

PANEL FOTOGRAFICO

OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".




MARZO

FOTO N°07: Vaceo de Solado en Muro de Contención.



FOTO N°08: Vaceo de Mortero en Zapatas.



RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO REQUENILLO

Ing. Juan E. Vargas Cabanillas
CIP N° 135577

JUAN E. VARGAS CABANILLAS
REPRESENTANTE COMUN

JVC CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
CONSTRUCTORA R&A INGENIEROS SAC

RUC:20567140220
RUC:20541181556

JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674



**CONSORCIO
REQUENILLO**

MARZO

PANEL FOTOGRAFICO


OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".




Página : 6 de 16

FOTO N°09: Vaceo de Mortero en Cimiento Corrido.



~~RESIDENTE DE OBRA
Ing. Juan E. Vargas Cabanillas
CIP N° 433577~~

FOTO N°10: Colocación de Acero para Zapatas en Muro de Contención .



**JVC CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
CONSTRUCTORA R&A INGENIEROS SAC**

~~CONSORCIO REQUENILLO~~

~~JUAN E. VARGAS CABANILLAS
REPRESENTANTE COMUN~~

**RUC:20567140220
RUC:20541181556**

**JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
INGENIERO CIVIL**



**CONSORCIO
REQUENILLO**

MARZO

PANEL FOTOGRAFICO

OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".



Página : 7 de 16

FOTO N°11: Colocación de Acero para Zapatas en Muro de Contención .




FOTO N°12: Colocación de Acero para Pantalla de Muro de Contención.



CONSORCIO REQUENILLO

**JUAN E. VARGAS CABANILLAS
REPRESENTANTE COMUN**

RESIDENTE DE OBRA

**Ing. Juan E. Vargas Cabanillas
CIP N° 438577**

**JVG CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
CONSTRUCTORA R&A INGENIEROS SAC**

**JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 44674**

**RUC:20567140220
RUC:20541181556**