




Fotografía N°03. Se aprecia el muro de contención lado derecho e inicio de mejoramiento de suelo para vereda, ubicado en la cuadra 7 de la calle Tarata




Fotografía N°04. Se aprecia el relleno con material mejorado en la base del muro de contención lado izquierdo, ubicado en la cuadra 7 de la calle Tarata

CONSORCIO TARATA
Santos A. Hermenegildo Mantilla
Ing. SANTOS A. HERMENEGILDO MANTILLA
REG. CIP N° 45516
INGENIERO RESIDENTE



Fotografía N°05. Se aprecia el relleno con material mejorado y compactado del muro de contención lado izquierdo, ubicado en la cuadra 7 de la calle Tarata




Fotografía N°06. Se aprecia la prueba de densidad de campo, en el relleno del muro de contención lado izquierdo, ubicado en la cuadra 7 de la calle Tarata

CONSORCIO TARATA
Santos Hermenegildo Mantilla
Ing. SANTOS A. HERMENEGILDO MANTILLA
REG. CIP N° 45516
INGENIERO RESIDENTE



Fotografía N°07. Se aprecia el encofrado del ultimo tramo del muro de contención lado derecho de la calle condomine – cuadra 03.




Fotografía N°08. Se aprecia el mejoramiento del terreno para vereda en la calle condomine – cuadra 03.

CONSORCIO TABATA
Santos A. Hermenegildo Mantilla
Ing. SANTOS A. HERMENEGILDO MANTILLA
REG. CIP N° 45516
INGENIERO RESIDENTE



Fotografía N°09. Se aprecia vaciado de mortero para vereda en la calle condamine – cuadra 03.



Fotografía N°10. Se aprecia vaciado de mortero para vereda en la calle Tarata cuadra 06.

41
CONSORCIO TARATA
Santos A. Hermenegildo Mantilla
Ing. SANTOS A. HERMENEGILDO MANTILLA
REG. CIP N° 45516
INGENIERO RESIDENTE