

	<p>FOTO 01: LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO</p>
	<p>FOTO 02: SEÑALIZACION PREVENTIVA - PANELES INFORMATIVOS</p>
	<p>FOTO 03: CONTROL DE DESINFECCION AL INGRESO DE OBRA</p>
	<p>FOTO 04: MODULO DE CONTROL PREVIO</p>
	<p>FOTO 05: MODULO COMEDOR</p>

[Signature]
CONSTRUCTORA PREIMAO S.A.C.
EDWIN PIO BARRIOS VARGAS
GERENTE GENERAL

FOTO 05:
MODULO COMEDOR

[Signature]
Manuel Antonio Yarieque Rojas
Residente
CIP: 78575

[Signature]
Ing. Carlos José Pérez Morroquín
CIP N° 68596
JEFE DE SUPERVISIÓN

PANEL FOTOGRAFICO

	<p>FOTO 06: MODULO COMEDOR</p>
	<p>FOTO 07: PRUEBAS RAPIDAS DE CONTROL COVID</p> <p><i>Carlos Peep</i> Ing. Carlos José Pérez Montañez CIP N° 68596 JEFE DE SUPERVISIÓN</p>
	<p>FOTO 08: PRUEBAS RAPIDAS DE CONTROL COVID</p>
	<p><i>[Signature]</i> CONSTRUCTORA PREIMAC S.A.C. EDWIN PIO BARRIOS VARGAS GERENTE GENERAL</p> <p>FOTO 09: PRUEBAS RAPIDAS DE CONTROL COVID</p> <p><i>[Signature]</i> Manuel Antonio Yarieque Rojas Residente CIP: 78575</p>


PANEL FOTOGRAFICO


	<p>FOTO 10: PRUEBAS RAPIDAS DE CONTROL COVID</p>
	<p>FOTO 11: COLOCACION DE CARTEL DE OBRA</p> <p><i>Carlos Pezall</i> Ing. Carlos José Pérez Moyro CIP N° 68596 JEFE DE SUPERVISIÓN</p>
	<p>FOTO 12: COLOCACION DE CARTEL DE OBRA</p>

[Signature]
CONSTRUCTORA PREIMAQ S.A.C.
EDWIN PIO BARRIOS VARGAS
GERENTE GENERAL

[Signature]
Manuel Antonio Yarieque Rojas
Residente
CIP: 78575

	<p>FOTO 13: HABILITACION DE ALMACEN Y OFICINA</p>
	<p>FOTO 14: HABILITACION DE ALMACEN Y OFICINA</p>
	<p>FOTO 15: ALMACEN Y OFICINA</p>
	<p>FOTO 16: INGRESO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS A ALMACEN</p>


 CONSTRUCTORA PREIMAQ S.A.C.
 EDWIN PIO BARRIOS VARGAS
 GERENTE GENERAL


 Manuel Antonio Yarieque Rojas
 Residente
 CIP: 78575


 Ing. Carlos José Pérez Morroquín
 CIP N° 68596
 JEFE DE SUPERVISIÓN

PANEL FOTOGRAFICO

	<p>FOTO 17: INGRESO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS A ALMACEN</p>
	<p>FOTO 18: TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR</p>
	<p>FOTO 19: TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR</p>
	<p>FOTO 20: INGRESO DE MAQUINARIAS A OBRA</p>

CONSTRUCTORA PREIMAQ S.A.C.
 EDWIN PIO BARRIOS VARGAS
 GERENTE GENERAL

Ing. Carlos José Pérez Morroquín
 CIP N° 68598
 JEFE DE SUPERVISIÓN

Manuel Antonio Yarieque Rojas
 Residente
 CIP: 78575

PANEL FOTOGRAFICO