



Foto N° 01: Vista de la construcción del módulo "A" de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 02: Vista de la construcción de columnas en el módulo "A" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

CONSORCIO SUPERVISOR CB
Fernando
Ing. FERNANDO MARTIN PAIVA
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 35663

Marco Antonio Ramos Tafur
Marco Antonio Ramos Tafur
INGENIERO CIVIL
C.I.A. N° 60613
RESIDENTE DE OBRA



Foto N° 03: Vista del Encofrado y encofrado de columnas en el módulo "F" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 04: Vista del levantamiento muros de ladrillos arcilla en el módulo "F" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 05: Vista del encofrado de columnas en el módulo "F" de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 06: Vista de la construcción de sobre cimientos armados en el módulo "B" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 07: Vista panorámica de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Maraón - Loreto"



Foto N° 08: Vista de la habilitación de acero corrugado para estructuras en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Maraón - Loreto"

CONSORCIO SUPERVISOR CB
Fernando
Ing. FERNANDO MARTIN PANA
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 3963


Marco Antonio Ramos Tafur
INGENIERO CIVIL
CIP N° 60613
RESIDENTE DE OBRA



Foto N° 09: Vista del encofrado de sobre cimiento del módulo "A" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 10: Vista de la excavación de zanjas de zapatas del polideportivo en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

CONSORCIO SUPERVISOR CB

 Ing. FERNANDO MARTÍN PAIVA
 JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 39623

Marco Antonio Ramos Tatur
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 60613
 RESIDENTE DE OBRA



Foto N° 11: Vista del vaco de concreto en zapatas del módulo "B" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 12: Vista del desencofrado de sobre cimientos del módulo "A" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

CONSORCIO SUPERVISOR CE

Fernando
 Ing. FERNANDO MARTIN PAIVA
 JEFE DE SUPERVISION - CIP 5963


Marco Antonio Ramos Tatur
 Marco Antonio Ramos Tatur
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 60613
 RESIDENTE DE OBRA



Foto N° 13: Vista de las excavaciones de zanjas de zapatas en el módulo "E" en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"



Foto N° 14: Vista del vaco de concreto en sobre cimiento del módulo "A" de la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto"

CONSORCIO SUPERVISOR CB

 Ing. FERNANDO MARTÍN PAIVA
 JEFE DE SUPERVISIÓN - SUP 39853

Marco Antonio Ramos Tatur
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 60613
 RESIDENTE DE OBRA