



	<p>FOTO 01: LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAMO 04 ENTRE 28 JULIO Y ALFONSO UGARTE</p>
		<p>FOTO 02: CORTE DE TERRENO TRAMO 04 ENTRE 28 DE JULIO Y ALFONSO UGARTE</p> <p> ARNALDO HERNAN EGOAVIL PEIS INGENIERO RESIDENTE CIP 026221</p>
		<p>CONSORCIO ALFONSO UGARTE  Mayer Vilca Barbaran Representante común</p> <p>FOTO 03: COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA e=0.10M, COMPACTACIÓN Y ENCOFRADO EN EL TRAMO 04 ENTRE 28 DE JULIO Y ALFONSO UGARTE</p>

PANEL FOTOGRAFICO




FOTO 04:
 COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA e=0.10M, COMPACTACIÓN Y ENCOFRADO EN EL TRAMO 04 ENTRE 28 DE JULIO Y ALFONSO UGARTE



FOTO 05:
 VACEO DE VEREDA MORTERO F'C=175 KG/CM2 EN EL TRAMO 04 ENTRE 28 DE JULIO Y ALFONSO UGARTE

[Signature]
 ARNALDO HERNAN EGOAVIL PEIS
 INGENIERO RESIDENTE
 CIP 026221



FOTO 06:
 VACEO DE VEREDA MORTERO F'C=175 KG/CM2 EN EL TRAMO 04 ENTRE 28 DE JULIO Y ALFONSO UGARTE

CONSORCIO ALFONSO UGARTE
[Signature]
 Mayer Vilca Barbaran
 Representante comun



FOTO 07:
COLOCACION DE JUNTAS DE
ASFALTO EN EL TRAMO 04
ENTRE 28 DE JULIO Y
ALFONSO UGARTE



FOTO 08:
COLOCACION DE JUNTAS DE
ASFALTO EN EL TRAMO 03
ENTRE PROVIDENCIA E
INTUTO


RIVALDO HERNAN EGOAVIL PEIS
INGENIERO RESIDENTE
CIP 026221

CONSORCIO ALFONSO UGARTE

Mayer Vilca Barbaran
Representante comun