



Foto N° 01: Vista del vaco de concreto en muros y columnas de la cisterna en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".


MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 60613
RESIDENTE DE OBRA



Foto N° 02: Vista de las veredas bruñadas en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



Foto N° 03: Vista del empastado de muros, columnas y vigas en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 60613
RESIDENTE DE OBRA



Foto N° 04: Vista del empastado de muros, columnas y vigas en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB



Foto N° 05: Vista del tarrajeo del cerco perimétrico en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto" .


MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 60613
RESIDENTE DE OBRA



Foto N° 06: Vista del tarrajeo del módulo E en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



Foto N° 07: Vista del bruñado en vereda del tramo interior del módulo A en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".


MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 60613
RESIDENTE DE OBRA



Foto N° 08: Vista del techado con TR5 del módulo la caseta y maestranza en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".



...-052

Foto Nº 09: Vista de los trabajos de empastado de muros y veredas en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".


MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 60613
RESIDENTE DE OBRA



Foto Nº 10: Vista de los acabados en la obra "Mejoramiento y Equipamiento del servicio Educativo N 62200 Barrio Carabanchel - San Lorenzo, Distrito Barranca, Provincia Datem Del Marañón - Loreto".

CONSORCIO SUPERVISOR CB