



FOTO N°01: VISTA PANORÁMICA DE LOS TRABAJOS DE OBRA, SE OBSERVA TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL SATURADO, Y ELIMINACION DEL MISMO PARA REPLAZO CON MATERIAL DE CANTERA.

CONSORCIO EDUCATIVO TUMBITO
Reyna Neysi Correa Tangariva
REPRESENTANTE COMUNITARIA



FOTO N°02: ACUMULACION DE MATERIAL, PRODUCTO DEL CORTE, PARA LUEGO PROCEDER A SU ELIMINACION Y REPLAZO EN OBRA.

Elías Cardenas Ochoa
ELIAS CARDENAS OCHOA
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 54001

Luis Armando Delgado Perez
LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N°114319



FOTO N°03: INSTALACIÓN DE TANQUES BIODIGESTOR EN OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO TUMBITO
[Signature]
REYNA NEYSI CORREA TANGUYA
REPRESENTANTE COMUNITARIO




FOTO N°04: VISTA DE INSTALACIÓN DE TANQUE BIODIGESTOR.

[Signature]
ELIAS CARDENAS OCHOA
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 54001

[Signature]
LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 114349



CONSORCIO EDUCATIVO
TUMBITO



FOTO N°05: TRABAJOS DE PINTURA EN AMBIENTES INTERIORES Y EXTERIORES EN MODULOS

CONSORCIO EDUCATIVO TUMBITO
[Signature]
 JEFE DE OBRAS DE LA CORREA TRANQUIVA
 GOBIERNO REGIONAL MAYNANES



FOTO N°06: TRABAJOS DE PINTURA EN AMBIENTES INTERIORES Y EXTERIORES EN MODULOS.

[Signature]
 ELIAS CARDENAS OCHOA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 54001

[Signature]
 LUIS ARMANDO DELGADO PERE
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 114340



FOTO N° 07: ENCOFRADO DE CUNETAS EN MODULO IV, Y VACEO DE MORTERO EN CUNETAS.

CONSORCIO EDUCATIVO TUMBITO
[Signature]
REYNA NEYSI CORREA TANCORIVA
REPRESENTANTE COMUNITARIA



FOTO N° 08: ENCOFRADO DE CUNETAS EN MODULO IV, Y VACEO DE MORTERO EN CUNETAS.

[Signature]
ELIAS GARDENAS OCHOA
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 54001

[Signature]
LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 114349



FOTO N° 09: RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, COMPACTACIÓN EN PISOS DE MODULOS.

CONSORCIO EDUCATIVO TUMBITO

REYNA NEYSI CORREA TANCHIVA
REPRESENTANTE COMUN



FOTO N° 10: VACEO DE MORTERO EN PISO, DEBIDAMENTE COMPACTADOS.

ELÍAS CARDENAS OCHOA
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 54001

LUIS ARMANDO DELGADO PÉREZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N°114349



FOTO N° 11: CONFECCIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA CUNETAS.

CONSORCIO EDUCATIVO TUMBITO

REYNA NEYSI CORREA TANCHIVA
REPRESENTANTE COMUN




ELIAS GARDENAS OCHOA
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 54001

FOTO N° 12: CONFECCIÓN DE JUEGOS INFANTILES

LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 114349



FOTO N° 13: PICADO DE PARED PARA COLOCACIÓN DE CONDUCTORES EN INSTALACIONES ELECTRICAS PARA SALIDAS DE TOMACORRIENTES Y INTERRUPTORES

CONSORCIO EDUCATIVO TUMBITO

 REYNA NEYSI CORREA TANCHIVA
 REPRESENTANTE COMUN




FOTO N° 14: PICADO DE PARED PARA COLOCACIÓN DE CONDUCTORES EN INSTALACIONES ELECTRICAS PARA SALIDAS DE TOMACORRIENTES Y INTERRUPTORES Y TABLEROS


 ELMER CARDENAS OCHOA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 54001


 LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIF N° 114349




FOTO N° 15: PULIDO DE PISOS EN INTERIORES DE AMBIENTES

CONSORCIO EDUCATIVO TUMBITO


REYNA NEYSI CORREA TANCHIVA
REPRESENTANTE COMUNAL



FOTO N° 16: PULIDO DE PISOS, INCLUIDO BRUÑADOS.


ELIAS CARDENAS OCHOA
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 54001



LUIS ARMANDO DELGADO PER
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 114349



FOTO N° 17: COLOCACION DE PERFILES DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN DE CIELORRAZO.

CONSORCIO EDUCATIVO TUMBITO

REYNA NEYSI CORREA TANCHIVA
REPRESENTANTE COMUNITARIA



ELIAS CARDENAS OCHOA
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 5400

FOTO N° 18: COLOCACION DE PERFILES DE ALUMINIO PARA INSTALACIÓN DE CIELORRAZO.

LUIS ARMANDITO DELGADO PEREZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 114349