


 <p>CONSORCIO REQUENILLO</p>	<p>PANEL FOTOGRAFICO</p> <p>OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p>	<p>LORETO GOBIERNO REGIONAL</p>  <p>Página: 5 de 9</p>
<p>ENERO</p>		

FOTO N°07: Vista Panorámica de Estructura Metalica.



FOTO N°08: Vista Panorámica de Trabajos en Estructura Metalica.




 CONSORCIO REQUENILLO
 YENY ISELE VARGAS CABANILLAS
 REPRESENTANTE COMÚN


 YENY ISELE VARGAS CABANILLAS
 INGENIERA CIVIL
 CIP: 85866



**CONSORCIO
REQUENILLO**

ENERO

PANEL FOTOGRAFICO

OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".




LORETO
GOBIERNO REGIONAL

Página: 6 de 9

FOTO N°09: Vista Panorámica de Techo.



FOTO N°10: Vista Panorámica de Pintura Latex en Muro.



CONSORCIO REQUENILLO
 YENYSELA VARGAS CABANILLAS
 INGENIERA CIVIL


Yenysela Vargas Cabanillas
 YENYSELA VARGAS CABANILLAS
 INGENIERA CIVIL
 CIP: 85866

Jose Luis Bendayan Miguel
 Jose Luis Bendayan Miguel
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Coleg. Ingenieros N° 44674

FOTO N°11: Vista Panorámica de Tanque Elevado.



FOTON°12: Se observa los trabajos de Pintura Latex en Muro Interiores.



CONSORCIO REQUENILLO
YENYSELA VARGAS CABANILLAS
REPRESENTANTE COMUN

YENYSELA VARGAS CABANILLAS
INGENIERA CIVIL
CIP: 85866

 <p>CONSORCIO REQUENILLO</p>	<p>PANEL FOTOGRAFICO</p> <p>OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p>	<p>LORETO GOBIERNO REGIONAL</p>  <p>Página: 8 de 9</p>
<p>ENERO</p>		

FOTON°13: Se observa los trabajos de Pintura Latex en Muro Exteriores.





FOTO N° 14: Trabajos terminados de Empastados y Pintados de los Módulos



Jose Luis Bendayan Miguel
INGENIERO CIVIL
Reg. Colg. Ingenieros N° 44674

[Signature]
YENISELA VARGAS CABANILLAS
INGENIERA CIVIL
CIP 85866

CONSORCIO REQUENILLO
JUAN E. VARGAS CABANILLAS
REPRESENTANTE COMÚN

SVC CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
CONSTRUCTORA SPA INGENIEROS

RUC:20567140220

 <p>CONSORCIO REQUENILLO</p>	<p>PANEL FOTOGRAFICO</p> <p>OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO".</p>	 <p>LORETO GOBIERNO REGIONAL</p>
<p>ENERO</p>		<p>Página: 9 de 9</p>

FOTO N° 15: Excavación De Poso Tierra.



CONSORCIO REQUENILLO

JUAN E. VARGAS CABANILLAS
REPRESENTANTE COMÚN

YENY ISELA VARGAS CABANILLAS
INGENIERA CIVIL
CIP: 85866

Jose Luis Bendayan Miguel
INGENIERO CIVIL
Reg. Colg. Ingenieros N° 44674