



PANEL FOTOGRÁFICO




Imagen del 10/01/2020: El área de terreno destinado a la obra de contingencia se encuentra parcialmente cubierta de agua proveniente de la creciente del Río Yavarí.



Imagen del 13/01/2020: El área de terreno destinado a la obra de contingencia se encuentra cubierta de agua en su totalidad, por el progresivo incremento del nivel de creciente del Río.

CONSORCIO ISLANDIA 2
Mayer Milca Barbaran
Mayer Milca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN



Imagen del 13/01/2020: El área de terreno destinado a la obra de Construcción del Centro de Salud, se encuentra cubierta de agua en su totalidad, por el incremento constante del nivel de creciente




Imagen del 14/01/2020: La localidad de Islandia continúa en proceso de inundación (en la etapa de transición de creciente)

CONSORCIO ISLANDIA 2

Barbara B
Mayer Wilca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN



Imagen del 14/01/2020: Centro de la localidad de Islandia, imagen de la evidente inundación



Imagen del 14/01/2020: la inundación por creciente abarcó la totalidad de la localidad de Islandia y continúa en ascenso.

CONSORCIO ISLANDIA 2
Mayer Milca Barbaran
Mayer Milca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN




Imagen del 15/01/2020: continúa la inundación por incremento progresivo del nivel del río Yavarí.

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Milca Barbaran
Mayer Milca Barbaran
REPRESENTANTE COMUN